





祥云调研报告
(2025 年 4 月)

调研地点：湖北省黄冈市武穴市
调研对象：祥云化工案涉诉轮镜塘磷石膏库、周边地下水出水泉眼（监测点位）
调研时间：2025 年 4 月 18 日
调研天气：晴
调研人员：行澈环保：邓青、吴梓琨；青赣环境：黄楠；武汉中院：赵文莉（承办法官）、向前（法官助理）；武汉大学环境法研究所同学
专家人员：武汉大学环境法研究所-李广兵
接待人员：祥云化工：陈新华等一行人
调研目的：确认轮镜塘磷石膏库整改治理情况。

	鉴定报告	2023 年调研	调研 结论	2024 年回访	回访 结论	2025 年回访	回访结论
1	山下泉（环评新泉 1、鉴定 Q01） 经纬度 115.473645，29.919498  (8) 山下泉（泉 1）	 经纬度：115.478954 纬度：29.918963 地址：湖北省黄冈市武穴市山下堤 时间：2023-02-06 09:44:59	一致	 经纬度：115.473632 纬度：29.919483 地址：湖北省黄冈市武穴市山下堤 时间：2024-04-09 12:52:31 海拔：34.2米 天气：17~24℃ 东南风 备注：山下泉泉1	水体 浑浊		水体轻微 浑浊
2	轮镜塘监测井 1 号（鉴定 LJ01） 经纬度 115.467159，29.901774  图 12 采样点位分布示意图	在地图里输入鉴定报告 LJ01 的经纬度，显示为鉴定报告图示 LJ02 的位置。在地图里输入 LJ02 的经纬度，显示为图示 LJ01 的位置。图示 LJ01 处是农田，没有监测井，根据祥云反馈其点位标注错误	不一致	 经纬度：115.464523 纬度：29.900843 地址：湖北省黄冈市武穴市田家镇街道轮镜塘 时间：2024-04-09 11:39:46 海拔：231.5米 天气：17~24℃ 东南风 备注：轮镜塘	已前往 LJ01 实际位置，位于祥云化工轮镜塘厂区内。	因无法看到采样水体情况，未前往监测井	/


					深度较深，未采样。		
3	猴子洞：（环评新泉 2） （环评新泉 3、鉴定 Q03） 经纬度 115.472832，29.913365	 （9）猴子洞（泉 3）  经纬度：115.479175 纬度：29.911339 地址：湖北省黄冈市武穴市普慧寺 时间：2023-02-06 11:29:30  经纬度：115.479116 纬度：29.913383 地址：湖北省黄冈市武穴市普慧寺 时间：2023-02-06 11:29:30	不一致	 经纬度：115.472512 纬度：29.913352 地址：湖北省黄冈市武穴市普慧寺 时间：2024-04-09 12:32:03 海拔：37.2米 天气：☀️ 17~24℃ 东南风 备注：猴子洞  经纬度：115.472512 纬度：29.913352 地址：湖北省黄冈市武穴市普慧寺 时间：2024-04-09 12:30:36 海拔：40.3米 天气：☀️ 17~24℃ 东南风 备注：猴子洞	位置一致，但在泉水处无法溯源		泉水水体清澈

4	上桂畜牧场（环评泉3）		鉴定报告没有, 轮镜塘的建设项目环评有。	鉴定报告无, 未作回访	/	鉴定报告无, 未作回访	/
5	张济会旁采石场, 西庄泉东（环评泉11、鉴定Q11） 经纬度 115.465423, 29.885667	 (14) 西庄泉东（泉11）	和鉴定报告不同, 没有黑管子。祥云工作人员反映此处施工过。		和调研1时基本一致, 水体清澈		一致, 水体清澈

6	西庄泉（环评泉 10、鉴定 Q10） 经纬度 115.461217，29.886066	 (13) 西庄泉（泉 10）	 经度：115.466658 纬度：29.883757 地址：湖北省黄冈市武穴市西泉庄 时间：2023-02-06 15:37:24	一致	 经度：115.461251 纬度：29.886025 地址：湖北省黄冈市武穴市347 国道西泉庄 时间：2024-04-09 10:14:11 海拔：12.5米 天气：☀️ 17~24℃ 东南风 备注：西庄泉	和 调 研 1 时 基 本 一 致， 水 体 清 澈		水体轻微 浑浊
7	田凹（环评泉 9、鉴定 Q09） 经纬度 115.457051，29.890145	 (12) 田凹（泉 9）	 经度：115.462563 纬度：29.887791 地址：湖北省黄冈市武穴市田家凹 时间：2023-02-06 15:49:13	一致		一 致， 水 体 清 澈		水体清澈

8	上郭对面山场（环评泉4、鉴定Q07） 经纬度 115.451198 29.894540	没找到	 (11) 上郭对面山场（泉7）		与鉴定书和环评位置一致，枯期水无涌出		水体较为清澈
---	--	-----	--	---	--------------------	--	--------

9	沙坑垸幸福泉（环评泉5、鉴定Q04） 115.450975 29.899363	 (10) 幸福泉（泉4）  经度: 115.455112 纬度: 29.896327 地址: 湖北省黄冈市武穴市沙坑 时间: 2023-02-06 16:46:29	一致	 经度: 115.450842 纬度: 29.899289 地址: 湖北省黄冈市武穴市屋 牛路沙坑 时间: 2024-04-09 10:57:45 海拔: 14.3米 天气: 17~24℃ 东南风 备注: 幸福泉  经度: 115.451842 纬度: 29.899289 地址: 湖北省黄冈市武穴市屋 牛路沙坑 时间: 2024-04-09 10:57:38 海拔: 14.3米 天气: 17~24℃ 东南风 备注: 幸福泉	出水处水体清澈，水塘浮萍较为密集，水体轻微浑浊。	 	
---	--	--	----	--	--------------------------	--	--

10	检测井 1 号（鉴定 JCJ01） 115.457123, 29.899136  (32) 轮镜塘检测井 01	 经度: 115.462622 纬度: 29.896986 地址: 湖北省黄冈市武穴市鸡屎尖 时间: 2023-07-06 16:56:36	一致	因石子路且路途较远, 未进行走访	/	因石子路且路途较远, 未进行走访	/
11	大泉洞出水口（环评泉 12、鉴定 DQD）  (7) 大泉洞		一致	 经度: 115.295576 纬度: 29.885325 地址: 湖北省黄冈市武穴市李 时间: 2024-04-09 09:20:14 海拔: 16.3米 天气: 16 ~ 24℃ 东南风 备注: 大泉洞	总磷和氨氮数据长期严重超标, 目前治理难度大		总磷和氨氮数据部分超标, 目前仍在治理

							
12	梅府港与东风港汇入口（鉴定 MFG、DFG1、DFG2）  （1）东风港 1		一致	因大泉洞出水全部截留，故而梅府港水体不做回访	/	因大泉洞出水全部截留，故而梅府港水体不做回访	/